

DR 400/140B F GAED

GAED

PROCEDURES URGENCES Section 3

Ed. 3

07.05.2024

PANNES MOTEUR

PANNE MOTEUR AU ROULAGE AVANT DÉCOLLAGE

MANETTE DES GAZ RALENTI FREINS APPLIQUÉS

PERTE DE PUISSANCE APRÈS DÉCOLLAGE

MANETTE DES GAZ	PLEIN GAZ
POMPE ÉLECTRIQUE	ON
VITESSE	140 km/h
MIXTURE	EN HAUT, PLEIN RICHE
ROBINET CARBURANT	VÉRIFIÉ, OUVERT
RÉCHAUFFE CARBU	TIRÉE
SÉLECTEUR MAGNÉTO	ВОТН
	Avant impact
	, ,

VERRIÈRE DÉVERROUILLÉE
ROBINET CARBURANT FERMÉ
SÉLECTEUR MAGNÉTOS OFF
BATTERIE OFF
BALISE DE DÉTRESSE (ELT) ON

PANNE MOTEUR EN VOL

Si l'Altitude est jugée suffisante pour tenter une remise en marche du moteur

Prendre la vitesse de meilleure finesse, volets rentrés 145 Km/h Dans ces conditions, et sans vent, l'avion parcourt environ 9,3 fois son altitude

ROBINET ESSENCE		
POMPE ÉLECTRIQUE	MARCHE	
MANETTE DES GAZ		
CONTACT MAGNÉTOS	SUR « BOTH »	
Si le moteur ne démarre toujours pas, préparer un		

le moteur ne démarre toujours pas, préparer un atterrissage en campagne

BAISSE DE PRESSION D'HUILE

Surveiller la température d'huile. Si celle-ci s'élève anormalement

 Réduire la puissance
 Rejoindre le terrain le plus proche, en se préparant
 à un éventuel atterrissage en campagne

NE REMPLACE PAS LE MANUEL DE VOL

ATTERRISSAGE FORCÉ EN CAMPAGNE

Choisir un terrain approprié:

CEINTURES, HARNAIS	SERRES
POMPE ELECTRIQUE	
MIXTURE	
MANETTE DES GAZ	RÉDUIT
SÉLECTEUR MAGNÉTO	OFF
ROBINET ESSENCE	FERMÉE
EXCITATION ALTERNATEUR	COUPÉE

EN ARRIVANT EN FINALE

VERRIÈRE DÉVERROUILLÉE

FN FINALE

VOLETS.....TOUT SORTIS
INTERRUPTEUR BATTERIECOUPÉ

ATTERRISSAGE DE PRÉCAUTION EN CAMPAGNE

Reconnaître le terrain choisi, en effectuant au besoin, plusieurs passages à basse vitesse (130 km/h-70kt) volets position « décollage ».

puis faire une approche de précaution de 120 km/h-65kt, volets en position « atterrissage »

EN FINALE

VERRIÈRE DÉVERROUILLÉE

AVANT DE TOUCHER LE SOL

NOTE:

EN CAS DE BLOCAGE DE LA VERRIÈRE
POIGNÉE DE VERRIÈREEN POSITION « OUVERT »

DÉGAGER LES DEUX LEVIERS DE LARGAGES VERRIÈRES SITUÉS SUR LES ACCOUDOIRS, DE PART ET D'AUTRE DU TABLEAU DE BORD ET LES AMENER EN POSITION VERTICALE

NE REMPLACE PAS LE MANUEL DE VOL



DR 400/140B F GAED

GAED 07.05.2024

PROCEDURES URGENCES Section 3

Ed. 3

SORTIE DE VRILLE

MANETTE DES GAZ RÉDUITE
PALONNIER A FOND DANS LA DIRECTION OPPOSÉE
PROFONDEUR ET AILERONS AU NEUTRE
VOLETS RENTRÉS

Dès l'arrêt de la rotation

PALONNIERS

AU NEUTRE
FAIRE UNE RESSOURCE EN RESPECTANT
LES LIMITES DU DOMAINE DE VOL

GIVRAGE

Procéder de la façon suivante lorsqu'on est surpris par le givrage :

-RÉCHAUFFAGE CARBURATEURCHAUD (Tiré)

-AUGMENTER LA PUISSANCE AFIN DE RÉDUIRE LA FORMATION DE GLACE A UN MINIMUM

-METTRE EN MARCHE LE RÉCHAUFFAGE PITOT (si installé)

-METTRE LA CLIMATISATION SUR PLEIN CHAUD ET ORIENTER LA TOTALITÉ DU DÉBIT VERS LE PARE BRISE (position Désembuage) AFIN D'EN ÉLIMINER RAPIDEMENT LE GIVRE

-REBROUSSER CHEMIN OU CHANGER D'ALTITUDE AFIN D'OBTENIR UNE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE MOINS CRITIQUE POUR LE GIVRAGE

-ENVISAGER D'ATTERRIR SUR LE PROCHAIN AÉRODROME

LORS D'UNE FORMATION DE GLACE EXTREMENENT RAPIDE, EFFECTUER UN ATTERRISSAGE FORCE. SE SOUVENIR QU'UNE COUCHE DE PLUS DE 0,5 CM SUR LE BORD D'ATTAQUE AUGMENTE NOTABLEMENT LA VITESSE DE DÉCROCHAGE. LE CAS ÉCHÉANT, ADOPTER UNE VITESSE D'APPROCHE SUPÉRIEURE A LA NORMALE: 135 km/h - 73 kt

PANNE ALTERNATEUR

VOYANT ALTERNATEUR ALLUMÉ

ALTERNATEUR	OFF puis ON
Cette opération a pour but de réarmer	le relai de surtension
qui peut avoir disjoncté à la suite d'une	surtension passagère

Si voyant toujours allumé

ALTERNATEUR	OFF
ÉCLAIRAGE CABINE	OFF
PHARES, STROBES, FEU DE NAV	OFF
SE POSER DÈS QUE POSSIBLE AFIN	
DE EXIDE VÉDICIED I E CIDCUIT ÉL ECTRIQUE	

FEU, FUMÉE

FEU MOTEUR AU SOL

ROBINET ESSENCE	FERMÉ	
POMPE ÉLECTRIQUE	COUPÉE	
MANETTE DES GAZ	PLEIN GAZ	
MIXTURE	ÉTOUFFOIR	
Si le feu persiste		
CONTACT MAGNÉTOS	COUPÉ	
BATTERIE	COUPÉE	
ALTERNATEUR	COUPÉ	
AVION	ÉVΔCUÉ	

FEU MOTEUR EN VOL

ROBINET CARBURANT FFRMÉ PLEIN GAZ JUSQU'À L'ARRÊT DU MOTEUR EN BAS. ÉTOUFFOIR **MIXTURE** POMPE ÉLECTRIQUE **OFF** ALTERNATEUR..... COUPÉE CHAUFFAGE CABINE **OFF AÉRATEURS CABINE FERMÉS** ADOPTER UNE VITESSE DE FINESSE MAX 145 km/h PRÉPARER UN ATTERRISSAGE MOTEUR EN PANNE NE PAS ESSAYER DE REMISE EN ROUTE MOTEUR

INCENDIE EN CABINE

ÉTEINDRE LE FOYER
PAR TOUS LES MOYENS POSSIBLES (extincteur en option)
POUR ÉLIMINER LES FUMÉES,
OUVRIR A FOND LA VENTILATION

EN CAS DE FEU D'ORIGINE ÉLECTRIQUE

(combustion des isolants produisant une odeur caractéristiques :

VENTILATION DE LA CABINE	RÉDUITE
ALTERNATEUR	OFF
BATTERIE	OFF

SE POSER RAPIDEMENT SI LE FEU PERSISTE

NE REMPLACE PAS LE MANUEL DE VOL